

Les sept chapelles rayonnantes de l'église Notre-Dame, appelées aussi chapelles absidiales, sont situées sur la partie saillante, en demi-cercle, de l'édifice. Elles font face à la Place Jeanne de Laval.

Aujourd'hui **elles subissent d'importantes infiltrations d'eau** qui impactent la structure et la solidité de l'édifice. Les toitures, charpentes, chéneaux mais également la maçonnerie sont dans un état de dégradation avancée. Le cabinet Architrav* a réalisé un diagnostic approfondi et a constaté que de simples réparations ne suffisaient plus. **Une réfection complète va donc être engagée en plusieurs phases.**

La première tranche des travaux concerne deux des sept chapelles rayonnantes, la n°4 et la n°6 (en rose foncé sur le plan).

Le coût de ces travaux s'élève à plus d'un million d'euros TTC. Le reste à charge pour la commune, subventions de l'État, de la Région et du Département déduites, est estimé à moins de 270 000 euros, montant qui varie en fonction des financements et des dons.


Les fonds demandés serviront à la restauration de ces deux premières chapelles rayonnantes.

Évolution de la construction de l'église Notre-Dame

- 1518-1542
- 1870-1875
- 1873-1875
- 1873-1879

Plan légendé

- Les 7 chapelles rayonnantes
- Les 2 chapelles rayonnantes en restauration
- L'abside
- Le vitrail du transept Sud



*Architrav : cabinet d'architectes est spécialisé dans la restauration du patrimoine dans la région.